Setronix desde 1966

FEVEREIRO
2027
CAMPANHA SST

MÁQUINAS E FERRAMENTAS



Verifique antes de ligar. Pare se detetar uma anomalia.

1. Perigos e riscos

Perigos: partes móveis, arestas, projeções e energia.

Riscos: cortes, esmagamento, choque elétrico e lesões nos olhos.

2. Antes de começar


- Confirme formação e adequação à tarefa.
- Verifique estado, proteções e acessórios.
- Leia o manual e use os EPI definidos para a tarefa.

3. Pare e comunique

- Proteções em falta ou comandos anómalos.
- Vibração, ruído ou aquecimento invulgar.
- Peça solta, cabo danificado ou acessório gasto.

4. Prepare, utilize e termine em segurança

1



Escolha

Use o equipamento adequado à tarefa.

2



Prepare

Fixe a peça e organize a zona de trabalho.

3



Utilize

Mãos afastadas; proteções no lugar.

4



Termine

Pare e desligue antes de guardar.

5. Observe a situação e escolha a medida preventiva

Situação	Escolha / ajuste preventivo
Peça a trabalhar	Fixe-a por meio adequado; não improvise apoios.
Acessório / consumível	Confirme compatibilidade e condições no manual.
Partes móveis	Não retire nem contorne proteções de segurança.
Limpeza / desbloqueio	Isole as energias e impeça o arranque inesperado.

Boas práticas: uma paragem no comando não garante ausência de energia. Limpeza, ajustes e desbloqueios exigem isolamento adequado e intervenção por pessoa competente.

6. AÇÃO DO MÊS Verifique um equipamento antes de o usar. Comunique defeitos e impeça a utilização do equipamento inseguro pelo procedimento aplicável.

VERIFIQUE • MANTENHA AS PROTEÇÕES • PARE

ACT: máquinas e equipamentos Boas práticas: HSE / manutenção