Setronix desde 1966

FEVEREIRO
2027
2.ª QUINZENA | PREVENÇÃO

A ENERGIA PODE SER PERIGOSA

IMPEÇA O RE-LIGAMENTO



Parar a máquina não basta para tornar a intervenção segura.

1. Perigos e riscos

Perigos: Eletricidade, pressão, movimento e energia acumulada.

Riscos: Choque, esmagamento, projeção ou arranque inesperado.

2. Antes de começar

- Confirme formação, autorização e procedimento.
- Identifique todas as fontes e energias acumuladas.
- Planeie isolamento e prevenção do rearranque.

3. Pare e comunique

- Fonte de energia desconhecida ou não isolada.
- Bloqueio ausente ou estado seguro não confirmado.
- Outra pessoa pode ligar ou mover o equipamento.

4. Como atuar: quatro passos para prevenir



Planeie
Identifique energias e intervenientes.



Isole
Aplique o procedimento autorizado.



Confirme
Verifique o estado seguro antes de atuar.



Retome
Reponha o serviço de forma controlada.

5. Escolha a medida adequada à situação

Situação	Medida preventiva
Comando / emergência	Um botão de paragem não garante isolamento.
Energia acumulada	Controle pressão, molas e movimento por gravidade.
Bloqueios	Não remova bloqueios de terceiros nem improvise.
Regresso ao serviço	Confirme pessoas afastadas e proteções repostas.

Boas práticas: O isolamento e a verificação exigem pessoas competentes e meios adequados. Siga o procedimento do equipamento; não use este cartaz como instrução de consignação.

6. AÇÃO DA QUINZENA Antes de uma intervenção, confirme com a equipa quem assegura o isolamento e como será impedido o rearranque.

PARE • ISOLE • CONFIRME • CONTROLE

DR: DL 50/2005 HSE: manutenção segura

Setronix | Fevereiro 2027 | 2.ª quinzena | Versão 1.0 | 14/10/2026 | Trabalhadores Setronix