
Setronix desde 1966

JULHO
2027
2.ª QUINZENA | PREVENÇÃO

CORTE E PERFURAÇÃO
CONTROLE AS POEIRAS



Controle a poeira na origem antes de iniciar o trabalho.

1. Perigos e riscos

Perigos: Corte, perfuração e limpeza que libertam poeiras.

Riscos: Irritação e doenças respiratórias; a sílica pode causar danos graves.

2. Antes de começar

- Identifique o material e os riscos da tarefa.
- Confirme extração ou método húmido adequado.
- Verifique proteção respiratória quando indicada.

3. Pare e comunique

- Extração em falha ou poeira a escapar sem controlo.
- Material desconhecido ou suspeita de amianto.
- Proteção indicada em falta ou sem ajuste adequado.

4. Como atuar: quatro passos para prevenir

1



Identifique
Confirme material e método de trabalho.

2



Capte
Use controlo adequado na origem.

3



Proteja
Use a proteção definida na avaliação.

4



Limpe
Evite dispersar a poeira acumulada.

5. Escolha a medida adequada à situação

Situação	Medida preventiva
Extração localizada	Use sistema adequado à ferramenta e à poeira.
Método húmido	Confirme adequação e segurança elétrica.
Proteção respiratória	Escolha pelo risco; confirme ajuste e compatibilidade.
Limpeza	Use método adequado; evite varrer a seco ou soprar.

Boas práticas: Poeira pouco visível também pode ser perigosa. A proteção respiratória não substitui o controlo na origem. Perante suspeita de amianto, pare e peça avaliação.

6. AÇÃO DA QUINZENA Antes de cortar ou perfurar, confirme como a poeira será controlada e verifique o funcionamento dos meios previstos.

IDENTIFIQUE • CAPTE NA ORIGEM • PROTEJA

HSE: poeiras de construção HSE: controlo de poeiras